

**LETTERA n. 365 del 28/01/1985**

*Prot. N. 365 (56) 71.30*

**Oggetto: Impianti a fune. Caratteristiche dei materiali. Prove di resilienza Kv a –20° C.**

In esito al quesito posto da codesta Associazione, sentita la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri, si precisa che la prescrizione di cui all'art. 2.12.7 D.M. 15 marzo 1982 (Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico) sulle modalità di esecuzione della prova di resilienza va interpretata nel senso che la resilienza KV a –20° C determinata su tre provette unificate non deve risultare, per ciascuna prova, inferiore all' 80% di 28J.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

(dr. Ing. Andrea Marasca)