

LETTERA n. 334 del 15/02/1990

Prot. N: 334 (56) LM 15

OGGETTO: Fili di funi metalliche, montate su impianti in servizio pubblico, intaccati a causa di fulminazione.

e, p.c.: - All'USTIF-MCTC

FIRENZE

In esito a quanto comunicato con la nota a riferimento si conferma che i fili di funi metalliche che hanno subito intaccature da fulminazione non possono assolutamente essere conteggiati, neppure in parte, nel calcolo della sezione esistente delle funi stesse, poiché hanno subito delle alterazioni strutturali che ne riducono drasticamente la resistenza unitaria.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

(Dr. Ing. Salvatore Parciabosco)