

LETTERA n. 299 del 4/05/1995

Prot. n. 299 (56) D522

OGGETTO: Inserimento di spezzoni di fili nella fune portante-traente della Sciovia Ekar 1400 (1092-1338) in Comune di Asiago.

Con nota n. 741/SCM92 del 28/02/95, codesto USTIF ha richiesto, a questa Sede, se l'inserimento di uno spezzone di filo nel trefolo di una fune possa essere accettato ai fini del mantenimento in servizio della fune portante-traente dell'impianto in oggetto.

In proposito si osserva che la vigente normativa sulla durata in servizio delle funi, non prevede l'inserimento di un filo nel trefolo in sostituzione di uno rotto.

Pertanto il filo inserito non può essere ritenuto collaborante ai fini della resistenza della fune e, pertanto, è da considerarsi mancante per tutta la sua lunghezza.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(dr. ing Vittorio Claudio Ripa)