

LETTERA n. 325 del 10/09/1998

Prot. 325 (56 CSIF) 73.20

Oggetto: Impianti a Fune in servizio pubblico. Apparecchio della Ditta Security Control BX60 per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi sulle funi metalliche.

In relazione a quanto disposto con nota n. 4902/73.20 del 15.12.77, si comunica che, in base ai risultati ottenuti nelle prove di confronto con le apparecchiature INTEGRA e KUNDIG E70, questo Ministero ritiene ammissibile, per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi su funi di impianti in servizio pubblico, l'impiego dell'apparecchiatura in appresso indicata.

Apparecchio Security Control mod BX60 (costituito dal detector a magneti permanenti e dal registratore ad inchiostro RIM 1 mod. 1) per l'esecuzione dei controlli magnetoinduttivi su funi di acciaio di qualsiasi tipo con diametro da 40 a 60 mm.

Allo scopo di accertare la permanenza nel tempo delle caratteristiche del campo magnetico all'interno del detector, l'apparecchio di cui trattasi deve essere sottoposto a controlli ogni 2 anni.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGGENTE

(dr. ing. Pierpaolo SIAZZU)