

LETTERA n. 35 del 27/03/2000

Prot.: 35 (6 CSIF) 73.20

Oggetto: Impianti a Fune in servizio pubblico. - Apparecchio della Ditta Security Control AX30 per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi sulle funi metalliche.

In relazione a quanto disposto con nota n. 4902/73.20 del 15.12.77, si comunica che, in base ai risultati ottenuti nelle prove di confronto con le apparecchiature INTEGRA e KUNDIG E70, questo Ministero, con nota n. 24 (Tif 6-CSIF) 73.20 del 24/03/2000, ha ritenuto ammissibile, per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi su funi di impianti in servizio pubblico, l'impiego dell'apparecchiatura in appresso indicata:

Apparecchio Security Control mod AX30 (costituito dal detector a magneti permanenti ad "U" rovesciata con bobina inferiore retrattile e da uno dei registratori ad inchiostro Security Control, già approvati) per l'esecuzione dei controlli magnetoinduttivi su funi di acciaio di qualsiasi tipo con diametro da 15 a 30 mm.

Allo scopo di accertare la permanenza nel tempo delle caratteristiche del campo magnetico all'interno del detector, l'apparecchio di cui trattasi deve essere sottoposto a controlli ogni 2 anni.

Si precisa che, il controllo delle funi con l'apparecchio con bobina inferiore aperta, non è da ritenersi ammissibile ai fini delle verifiche di legge sulle funi di impianti funiviari in servizio pubblico.

IL DIRETTORE DEL T.I.F. 6

(dr. ing. Sergio Palombi)