

LETTERA n. 210 del 07/09/2000

Prot. n. 210 (TIF 6 CSIF)73.20

Oggetto: Impianti a Fune in servizio pubblico. - Apparecchio della Ditta Security Control AX80 per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi sulle funi metalliche.

In relazione a quanto disposto con nota n. 4902/73.20 del 15.12.77, si comunica che, in base ai risultati ottenuti nelle prove di confronto con le apparecchiature INTEGRA e KUNDIG E70, questo Ministero, con nota n. 172(Tif 6-CSIF)73.20 del 06.09.2000, ha ritenuto ammissibile, per l'esecuzione degli esami magnetoinduttivi su funi di impianti in servizio pubblico, l'impiego dell'apparecchiatura in appresso indicata.

Apparecchio Security Control mod AX80 (costituito dal detector a magneti permanenti ad "U" rovesciata con bobina inferiore retrattile e da uno dei registratori Security Control, già approvati) per l'esecuzione dei controlli magnetoinduttivi su funi di acciaio di qualsiasi tipo con diametro da 60 a 80 mm.

Allo scopo di accertare la permanenza nel tempo delle caratteristiche del campo magnetico all'interno del detector, l'apparecchio di cui trattasi deve essere sottoposto a controlli ogni 2 anni.

Si precisa che il controllo delle funi con l'apparecchio con bobina inferiore aperta non è da ritenersi ammissibile ai fini delle verifiche di legge sulle funi di impianti funiviari in servizio pubblico.

IL DIRETTORE DEL T.I.F. 6

(dr. ing. Sergio Palombi)